



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 тел. 590-564, факс 590-510 e-mail: ugps@tyumen.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Уват 626170 ул. Дорожная, 4а. Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42 e-mail: phuwat@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Вагайский детский сад «Колосок» Вагайского района Тюменской области**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору от «22» января 2018 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

(наименование органа ГПН)

«01» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин., по 12 час. 00 мин.

«19» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин.

«27» февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин.

проведена проверка дознавателем ОНД по Вагайскому муниципальному району МОНД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Янабаевой Айгуль Исламовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**На территории в зданиях и помещениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Вагайский детский сад «Колосок» Вагайского района Тюменской области, расположенного(ой) по адресам: Тюменская область Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 23«а»; с. Вагай, ул. Крупской, 42; с. Вагай, ул. Семакова, 70 совместно с Директором МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» Каштановой Мариной Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Детский сад «Колосок»</b> <b>Расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 23а.</b>				



1.	В группах допускается единовременное нахождение более 15 детей, при этом ширина дверей эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,8 метра.	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).	До 01.09.2020 года	
2.	В группах расположенных на втором этаже здания, допускается единовременное нахождение более 10 детей, при этом в указанных помещениях отсутствует второй эвакуационный выход.	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.12. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.12*).	До 01.09.2020 года	
3.	Двери отделяющие коридор второго этажа от лестничных клеток, находятся в открытом положении (сломаны доводчики).	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР). п. 36, (г), п. 37.1.	До 01.06.2018 года	
4.	На путях эвакуации, двери отделяющие коридор второго этажа от лестничных клеток имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).	До 01.06.2018 года	
5.	в здании детского сада, в качестве первичных средств пожаротушения установлены огнетушители ОП 4 (з) не предназначенные для тушения пожаров класса «А».	Основание: ППР п. 465.	До 01.06.2018 года	
6.	Двери эвакуационного выхода из группы «Сказка», расположенной на втором этаже здания открываются непосредственно в лестничную клетку, при открытии указанных дверей уменьшается ширина лестничного марша и блокируется путь эвакуации из остальных помещений	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.4.3; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.31); ППР п. 36, А.	До 01.09.2020 года	



	расположенных на втором этаже здания.			
7.	Высота первой ступени на пути эвакуации по лестничной клетке расположенной возле группы «Сказка» более 22 см., фактическая высота указанной ступени составляет 28 см.	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.4.2; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 21-01-97* п. 6.30*)	До 01.09.2020 года	
8.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации не имеют надежного крепления к полу.	Основание: ППР п. 478.	До 01.06.2018 года	
9.	Облицовка стен коридора первого этажа выполнена из горючих облицовочных панелей.	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.3.2; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 21-01-97* п. 6.25*).	До 01.09.2020 года	
10.	Помещение прачечной (гладильной) не отделено от остальных помещений детского сада противопожарными дверями.	Основание: СП 4.13130.2013. п. 5.2.6, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.82) Ремонт в помещениях прачечной выполнен в 2016 году.	До 01.06.2018 года	
11.	На первом этаже здания отсутствует (снята) дверь отделяющая коридор первого этажа от лестничной клетки.	Основание: ППР п. 23, д.	До 01.09.2020 года	
12.	На пути эвакуации из первого этажа здания, ширина дверного проема (где отсутствуют двери) менее, 1,2 метра, фактическая ширина проема равна 0,77метра.	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 21-01-97* п. 6.16).	До 01.09.2020 года	



13.	На путях эвакуации из младших групп, расположенных на первом этаже здания двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.17).	До 01.06.2018 года	
14.	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе людей находящихся в здании детского сада более 200 человек исправные электрические фонари отсутствуют.	Основание: ППР п. 38.	До 01.06.2018 года	
15.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствуют ручные электрические фонари.	Основание: ППР п. 65;	До 01.06.2018 года	
16.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки противопожарной защиты.	Основание: ППР п. 61.	До 01.06.2018 года	
17.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Основание: ППР п. 64.	До 01.06.2018 года	
18.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (пожарного поста) отсутствует аварийное	Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	До 01.09.2020 года	



	освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).		
19.	В помещении электрощитовой, электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренной конструкцией завода изготовителя.	Основание: ППР п. 42, в.	До 01.06.2018 года	
20.	Отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарнотехническому минимуму лиц ответственных за пожарную безопасность, работников осуществляющих круглосуточную охрану и воспитателей.	Основание: ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 39.	До 01.06.2018 года	
<b>Детский сад «Родничок»</b> <b>Расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Крупская, 42.</b>				
21.	В группах допускается единовременное нахождение более 15 детей, при этом ширина дверей эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,74 - 0,8 метра.	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 21-01-97* п. 6.16).	До 01.09.2020 года	
22.	На путях эвакуации, из групп, двери запасных эвакуационных выходов имеют остекление (выполнены полностью из стекла), при этом на указанных дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.136).	До 01.09.2020 года	
23.	На путях эвакуации из групп расположенных на втором этаже здания установлены наружные открытые металлические лестницы (лестницы третьего типа), уклон указанных лестниц составляет более 45°, ширина проступей	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.16;. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими	До 01.09.2020 года	



	ступеней составляет менее 0,2м, фактически ступени лестниц не являются сплошными, их ширина равна 0,16 м..	нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.100)		
24.	В здании детского сада отсутствуют планы эвакуации людей в случае пожара.	Основание: ППР п. 7.	До 01.06.2018 года	+
25.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации не имеют надежного крепления к полу.	Основание: ППР п. 478.	До 01.06.2018 года	+
26.	на первом этаже здания, в тамбуре эвакуационного выхода из группы «Зайчики» допускается нахождение различных веществ и материалов.	Основание: ППР п. 36 (б).	До 01.06.2018 года	+
27.	В результате проведенного ремонта в месте расположения запасного эвакуационного выхода из первого этажа здания установлена пластиковая перегородка с дверями. В результате чего ширина указанных дверей эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,76 метра.	Основание: СП 1.13130.2009 п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).	До 01.09.2020 года	—
28.	На путях эвакуации из группы «Пчелки», расположенной на первом этаже здания двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.17).	До 01.09.2020 года	+
29.	На первом этаже здания (в районе группы «Пчелки») имеется помещение складского назначения. Указанное помещение не отделено от остальных помещений детского сада противопожарными дверями.	Основание: СП 4.13130.2013. п. 5.2.6, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).	До 01.06.2018 года	— <i>осуществлено до 06.06.2018</i>
30.	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской	Основание: ППР п. 38.	До 01.06.2018 года	+



	Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе людей находящихся в здании детского сада более 200 человек исправные электрические фонари отсутствуют.			
31.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствуют ручные электрические фонари.	Основание: ППР п. 65; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).	До 01.06.2018 года	+
32.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки противопожарной защиты.	Основание: ППР п. 61.	До 01.06.2018 года	+
33.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Основание: ППР п. 64.	До 01.06.2018 года	+
34.	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (пожарного поста) отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).	До 01.09.2020 года	+
35.	На первом этаже здания в помещении прачечной не	Основание: ППР п. 61., Федеральный закон от 22.07.2008г.	До 01.06.2018	+



	выполнена блокировка автоматической пожарной сигнализации с системой вентиляции для её отключения (вентиляции) при пожаре.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, СНиП 41-01-2003 п.-12.4.	года	
36.	На первом этаже здания отсутствует (сняты) двери отделяющие группы административных и хозяйственных помещений от лестничной клетки.	Основание: ППР п. 23, д. <i>противоп.</i> <i>двери.</i>	До 01.09.2020 года	+ ?
37.	В здании детского сада установлены пожарные краны системы внутреннего противопожарного водоснабжения, в подвале здания на обводной линии водомерного устройства, отсутствует задвижка с электроприводом.	Основание: СНиП 2.04.01-85* п. 11.7.	До 01.09.2020 года	+ ?
38.	Не проведены проверки источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов).	Основание: ППР п. 55.	До 01.06.2018 года	+ ?
39.	Облицовка стен коридора первого этажа выполнена из горючих облицовочных материалов (обои, панели).	Основание: СП 1.13130.2009 п.4.3.2; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.25*).	До 01.09.2020 года	+ ?
40.	Отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарнотехническому минимуму лиц ответственных за пожарную безопасность, работников осуществляющих круглосуточную охрану и воспитателей.	Основание: ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 39.	До 01.06.2018 года	+ ?


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



Дознаватель ОНД по Вагайскому МР  
МОНД и ПР № 2 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)  
Янабаева А.И.



Предписание для исполнения получил (а):  
Директор МАДОУ Вагайский  
детский сад «Колосок»  
Каштанова Марина Викторовна

  
(подпись)

«17» 02 2018 г.